

Dokumentti	Dokumentin virheellisenä pidetty kohta	Kyseisen kohdan sisältö (virheellisenä pidetyt kohdat väritetty)	Kohdan oikeana pidetty tulkinta (muokatut osuudet väritetty)	Perustelu tarvittaessa
SFS-EN 1993-1-8/AC:en:2009 Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-8: Design of joints	32) Modifications to 7.5.1	<p>...Paragraph "(3)", Table 7.8", 4th row, last column on the right, in the following cell:"</p> <div data-bbox="705 521 982 618" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $\lambda_{ov} \geq 25\%$ but $\lambda_{ov} \leq 100\%$ ²⁾ and $b_i/b_j \geq 0,75$ </div> <p>“ ”</p> <p>replace the 1st line with: “$25\% \leq \lambda_{ov} \leq \lambda_{ov,lim.}^{2)}$”; then delete the 2nd line; and finally replace the 3rd line with: “$b_i/b_j \leq 0.75$” ...</p>	<p>...Paragraph "(3)", Table 7.8", 4th row, last column on the right, in the following cell:"</p> <div data-bbox="1005 521 1283 586" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $\lambda_{ov} \geq 25\%$ but $\lambda_{ov} \leq 100\%$ ²⁾ </div> <p>“ ”</p> <p>replace the 1st line with: “$25\% \leq \lambda_{ov} \leq \lambda_{ov,lim.}^{2)}$” and delete the 2nd line.</p>	TRY Normitoimikunnan ja Eurocode 3:n WG08:n Suomen edustajan näkemysten perusteella limitetyn ristikkosolmun pätevyysalueen kyseisessä kohdassa tulisi olla $b_i/b_j \geq 0,75$ (ei $b_i/b_j \leq 0,75$). Näin ollen kyseinen kohta on oikein standardissa SFS-EN 1993-1-8:2005 eikä SFS-EN 1993-1-8/AC:en:2009:n mukaista korjausta tarvita.